



Douilles 1/2" à barre de torsion pour VL

76-BT-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-23 11:24:46



**DESCRIPTION****Douilles 1/2" à barre de torsion pour VL**

Limite le couple engendré par une clé à chocs, pour respecter les conditions de serrage. Entraînement par carré standard 1/2". Couples préconisés par les constructeurs automobiles. Le couple de serrage est indiqué par la couleur de la douille. La douille permet l'approche lors du serrage et ne remplace pas la clé dynamométrique qui seule certifie le serrage final.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 691

SAM Outillage10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-23 11:24:46



DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence commerciale	L (mm)	Poids (g)	A (mm)	Couleur de douille	Couple maxi (Nm)	Garantie
76-BT1	228	240	17	Noire	75	O
76-BT8	210	297	21	Violet	120	O
76-BT7	214	288	21	Blanche	100	O
76-BT2	214	256	17	Grise	95	O
76-BT6 (non commercialisé)	216	297	19	Bleue	120	O
76-BT5	223	300	19	Verte	90	O
76-BT3	219	285	17	Rouge	110	
76-BT4 (non commercialisé)	219	237	19	Jaune	60	O

Garantie appliquée**O | Garantie SAM OUTIL**

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

