



## Douilles 1/2" à barre de torsion pour VL

**76-BT1**

76-BT-...

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-23 11:49:22



**DESCRIPTION****Douilles 1/2" à barre de torsion pour VL**

Limite le couple engendré par une clé à chocs, pour respecter les conditions de serrage. Entraînement par carré standard 1/2". Couples préconisés par les constructeurs automobiles. Le couple de serrage est indiqué par la couleur de la douille. La douille permet l'approche lors du serrage et ne remplace pas la clé dynamométrique qui seule certifie le serrage final.

**NORMES / DIRECTIVES**

NF ISO 691

**SAM Outillage**10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-23 11:49:22



## DONNÉES SPÉCIFIQUES

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Désignation           | DOUILLE 1/2" A BARRE DE TORSION POUR VL 75 NM |
| Référence commerciale | 76-BT1  |
| L (mm)                | 228   |
| Poids (g)             | 240   |
| A (mm)                | 17  |
| Couleur de douille    | Noire   |
| Couple maxi (Nm)      | 75  |
| Garantie              | O   |

**Garantie appliquée****O | Garantie SAM OUTIL**

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)**SAM Outillage**10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>